


Maßtabelle HOODIE Herren
NORMALE PASSFORM



FRONT

GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---------	----	---	---	---	----	-----	-----	-----

A ½ Brustweite	49	52	55	58	61	64	67	-
B Gesamtlänge	67	69	71	73	75	77	79	-
C Armlänge	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	-

Alle Maße +/- 1,5 cm